



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2026-0062

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 28th May 2026

INFORMASI KENDARAAN

XPANDER 1.5 GLS

TAHUN 2022

B 1856 DFS

SUMMARY

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 3 tahun. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By **OTOSPECTOR**
PROVIDING THE BEST INSURANCE & WARRANTY



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By **AUTHORIZED
DEALER**



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By **BISAJA**

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Genap

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0054 | Tanggal Terbit: 28 May 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	B – Baik

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	:	Xpander 1.5 GLS	Warna Interior	:	Hitam
Transmisi	:	Manual	Warna Exterior	:	Abu-abu
Tahun	:	2022	Bahan Interior	:	Kain
Isi Silinder	:	1.500cc	Kepemilikan	:	Perusahaan
Tipe Body	:	Micro/Minibus	Tangan ke.	:	1
Bahan Bakar	:	Bensin	KM Service terakhir	:	66.437
Odometer	:	70.283	Tanggal Service Terakhir	:	18-04-2026
Jumlah Kunci	:	1			

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	:	17 Juni 2026
STNK Telat	:	-
Denda STNK <i>*Estimasi</i>	:	-
Biaya STNK Terakhir	:	Rp 3.692.000, -

3. Hasil Cek Samsat dan Ketaatan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: AMAN	Ref:

*Tanggal Pemeriksaan: 2 Juni 2026

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
13/06/2023	19.748	ENGINE FLUSH	
13/06/2023	19.748	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
13/06/2023	19.748	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
13/06/2023	19.748	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
13/06/2023	19.748	OIL FILTER	
30/09/2023	25.740	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	
30/09/2023	25.740	CYL,CLT RELEASE CONCENTRIC	
30/09/2023	25.740	COVER ASSY,CLUTCH - EPA ITEM	
30/09/2023	25.740	DISC,CLUTCH	
27/11/2023	28.351	5W-30 SN 1L	
27/11/2023	28.351	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
27/11/2023	28.351	WATER REPELLENT CONDITIONER (50ml)642L	
27/11/2023	28.351	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
27/11/2023	28.351	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
27/11/2023	28.351	OIL FILTER	
02/07/2024	36.326	ATF MA-1 DAKAR (1L)	
02/07/2024	36.326	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
02/07/2024	36.326	OIL FILTER	
02/07/2024	36.326	AIR REFRESHER ASSY	
02/07/2024	36.326	ELEMENT,AIR CLEANER	
05/03/2025	44.611	PAD SET,FR BRAKE	
03/03/2025	44.611	BELT,P/S	

03/03/2025	44.611	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
03/03/2025	44.611	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
03/03/2025	44.611	OIL FILTER	
03/03/2025	44.611	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
10/11/2025	54.222	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
10/11/2025	54.222	AIR REFRESHER ASSY	
10/11/2025	54.222	OIL FILTER	
10/11/2025	54.222	OW 20 SP (1L)	
18/04/2026	66.437	DUNLOP ENASAVE EC300+ 185/65 R15 88H	
18/04/2026	66.437	MF BATTERY 80D26L 12V-70AH	
18/04/2026	66.437	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
18/04/2026	66.437	ENGINE FLUSH	
18/04/2026	66.437	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
18/04/2026	66.437	OIL FILTER	
18/04/2026	66.437	OW 20 SP (1L)	

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim Asuransi

Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

Catatan Inspector: Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.
Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 3 tahun.
Tidak dilakukan test drive.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

**Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku*

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	TIDAK TERSEDIA
BPKB	OK	Fisik sesuai dokumen	OK

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	OK
Rem ABS	OK		

Catatan: N/A

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK

Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A

7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

Odometer	Kabin Depan
	
Kabin Belakang	Dashboard
	
Temperatur AC	Mesin
	
Pengisian Accu	Kanan Depan
	

Kiri Depan	Roda
	

PERLU DIPERHATIKAN

8. Metadata & Integritas Data		Powered by Mekanik
Metadata		
Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector	
Waktu dokumen dibuat	28-05-2026	
Tautan External		
Barcode		