



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2026-0087

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 22th June 2026

INFORMASI KENDARAAN

XPANDER 1.5 SPORT

TAHUN 2022

B 2048 POP

SUMMARY

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Aktifkan Program Garansi Otospector 30 hari dari PT Digital Sumber Sejahtera Motor (DSSM). Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By **OTOSPECTOR**
PROVIDING THE BEST INSPECTION & WARRANTY



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By **AUTHORIZED
DEALER**



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By **BISAJA**

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Genap

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0087 | Tanggal Terbit: 22 June 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	B - Baik

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	:	Xpander 1.5 Sport	Warna Interior	:	Hitam
Transmisi	:	Automatic	Warna Exterior	:	Putih
Tahun	:	2022	Bahan Interior	:	Kain
Isi Silinder	:	1.500cc	Kepemilikan	:	Perusahaan
Tipe Body	:	Micro/Minibus	Tangan ke.	:	1
Bahan Bakar	:	Bensin	KM Service terakhir	:	54.440
Odometer	:	73.681	Tanggal Service Terakhir	:	29-04-2025
Jumlah Kunci	:	1			

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	:	12 April 2027
STNK Telat	:	-
Denda STNK *Estimasi	:	-
Biaya STNK Terakhir	:	Rp 4.229.200, -

3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	:	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	:	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	:	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	:	Ref:

*Tanggal Pemeriksaan:

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
13/10/2022	9.722	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
13/10/2022	9.722	OIL FILTER	
13/10/2022	9.722	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
17/04/2023	20.264	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
17/04/2023	20.264	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
17/04/2023	20.264	GASKET, FUEL LINE	
17/04/2023	20.264	OIL FILTER	
18/09/2023	30.267	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
18/09/2023	30.267	FUSIBLE LINK	
18/09/2023	30.267	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
18/09/2023	30.267	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
18/09/2023	30.267	OIL FILTER	
20/03/2024	35.742	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
20/03/2024	35.742	ENGINE FLUSH	
20/03/2024	35.742	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	
20/03/2024	35.742	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
20/03/2024	35.742	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
20/03/2024	35.742	ELEMENT,AIR CLEANER	
20/03/2024	35.742	OIL FILTER	
29/04/2025	54.440	BULB,HEADLAMP	
29/04/2025	54.440	BULB,ROOM LAMP	

29/04/2025	54.440	BELT,ALTERNATOR & OTHERS	
------------	--------	--------------------------	--

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim

Powered by TokioMarine

Asuransi

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

Catatan Inspector: Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Aktifkan Program Garansi Otospector 30 hari dari PT Digital Sumber Sejahtera Motor (DSSM). Tidak dilakukan test drive.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	OK
BPKB	OK	Fisik sesuai dokumen	OK

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	OK
Rem ABS	OK		

Catatan: N/A

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A

7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

Odometer 	Kabin Depan 
Kabin Belakang 	Dashboard 
Temperatur AC 	Mesin 
Pengisian Accu 	Kanan Depan 
Kiri Depan 	Roda 

PERLU DIPERHATIKAN

8. Metadata & Integritas Data

Powered by Mekanik

Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	22-06-2026
Tautan External	
Barcode	