



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2026-0079

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 17th June 2026

INFORMASI KENDARAAN

XPANDER 1.5 CROSS

TAHUN 2019

B 2073 TIG

SUMMARY

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By **OTOSPECTOR**
PROVIDING THE BEST INSURANCE & WARRANTY



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By **AUTHORIZED
DEALER**



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By **BISAJA**

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Ganjil

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0079 | Tanggal Terbit: 17 June 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	B - Baik

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	:	Xpander 1.5 Cross	Warna Interior	:	Hitam
Transmisi	:	Automatic	Warna Exterior	:	Hitam
Tahun	:	2019	Bahan Interior	:	Kulit
Isi Silinder	:	1.500cc	Kepemilikan	:	Pribadi
Tipe Body	:	Micro/Minibus	Tangan ke.	:	1
Bahan Bakar	:	Bensin	KM Service terakhir	:	-
Odometer	:	89.021	Tanggal Service Terakhir	:	-
Jumlah Kunci	:	1			

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	:	13 Desember 2026
STNK Telat	:	-
Denda STNK *Estimasi	:	-
Biaya STNK Terakhir	:	Rp 4.196.000, -

3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: Blokir jual Mega Central F (31/05/2021)	Ref:

*Tanggal Pemeriksaan: 17 Juni 2026

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
12/10/2020	11.000	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
12/10/2020	11.000	OIL FILTER	
12/10/2020	11.000	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
12/10/2020	11.000	AIR REFRESHER ASSY	
11/04/2021	17.412	OIL FILTER	
11/04/2021	17.412	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
11/04/2021	17.412	ENGINE OIL TREATMENT (PC)	
11/04/2021	17.412	AIR REFRESHER ASSY	
11/04/2021	17.412	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
29/09/2021	22.579	MF Battery 38B19L 12V-35AH	
29/09/2021	22.579	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
29/09/2021	22.579	WATER REPELLENT CONDITIONER (50ml)642L	
29/09/2021	22.579	ENGINE FLUSH (PC)	
29/09/2021	22.579	OIL FILTER	
29/09/2021	22.579	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
29/09/2021	22.579	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
05/03/2022	25.516	OIL FILTER	
05/03/2022	25.516	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
05/03/2022	25.516	ELEMENT,AIR CLEANER	
05/03/2022	25.516	BRAKE FLUID DOT-3, 300ml - ML150003	
05/03/2022	25.516	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
05/03/2022	25.516	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
25/08/2022	31.267	OIL FILTER	
25/08/2022	31.267	ENGINE FLUSH	
25/08/2022	31.267	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
25/08/2022	31.267	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
25/08/2022	31.267	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
11/03/2023	37.735	OIL FILTER	
11/03/2023	37.735	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
11/03/2023	37.735	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	

21/10/2023	46.050	AIR REFRESHER ASSY	
21/10/2023	46.050	OIL FILTER	
21/10/2023	46.050	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
21/10/2023	46.050	CVT OIL J-4 (1 L), for OUTLANDER SPORTS	
20/04/2024	56.083	AIR REFRESHER ASSY	
20/04/2024	56.083	BRAKE FLUID DOT-3, 300ml - ML150003	
20/04/2024	56.083	ENGINE FLUSH	
20/04/2024	56.083	OIL FILTER	
20/04/2024	56.083	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
20/04/2024	56.083	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
02/07/2024	59.371	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
02/07/2024	59.371	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
02/07/2024	59.371	OIL FILTER	
02/07/2024	59.371	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
02/07/2024	59.371	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
04/12/2024	66.046	OIL FILTER	
04/12/2024	66.046	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
04/12/2024	66.046	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
26/06/2025	74.246	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
26/06/2025	74.246	OIL FILTER	
26/06/2025	74.246	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
26/06/2025	74.246	0W 20 SP (1L)	
26/11/2025	81.307	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
26/11/2025	81.307	ATF MA-1 DAKAR (1L)	
26/11/2025	81.307	SUPER MAX LONG LIFE COOLANT (4L)	
26/11/2025	81.307	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	
26/11/2025	81.307	ELEMENT,AIR CLEANER	
26/11/2025	81.307	AIR REFRESHER ASSY	
26/11/2025	81.307	OIL FILTER	
26/11/2025	81.307	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
26/11/2025	81.307	0W 20 SP (1L)	
28/05/2026	88.311	OIL FILTER	
28/05/2026	88.311	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
28/05/2026	88.311	0W 20 SP (1L)	

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim

Powered by TokioMarine

Asuransi

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

Catatan Inspector: Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.
Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari.
Tidak dilakukan test drive.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

**Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku*

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	TIDAK TERSEDIA
BPKB	TIDAK TERSEDIA	Fisik sesuai dokumen	OK

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	OK
Rem ABS	OK		

Catatan: N/A

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A

7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

Odometer	Kabin Depan
	
Kabin Belakang	Dashboard

	
Temperatur AC	Mesin
	
Pengisian Accu	Kanan Depan
	
Kiri Depan	Roda
	

PERLU DIPERHATIKAN

Kelingan Bagasi Eks-repair	Quarter Panel Kiri Retak
	
N/A	N/A

Bushing Rack Steer Goyang	
	
Yoke/joint Steer goyang/oblak	

8. Metadata & Integritas Data

Powered by Mekanik

Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	17-06-2026
Tautan External	
Barcode	